

 Räddningstjänsten Väst		PM24 Tvättstugor	
Upprättad: 2018-09-01 Agnes Franzén Broholm	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2019-03-06 Patrik Josefsson		Version:	Målgrupp: Internt och externt

Tvättstugor

Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Bakgrund och syfte

Utrymningssituationen för tvättstugor i källarplan med endast en väg ut kan vara besvärlig om en brand skulle uppstå i korridoren utanför. Om inte korridoren utanför är helt fri från brännbart material finns det risk att en brand som startar i korridoren på kort tid orsakar sådana förhållanden att utrymning inte går att genomföra. Det är därför viktigt att en brand upptäcks så tidigt som möjligt.

Enligt 2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Syftet med detta PM är att redogöra för vad Räddningstjänsten Väst anser är ett skäligt brandskydd i sådana lokaler som beskrivits ovan.

Brandvarnare

För att uppnå kravet på skäligt brandskydd i sådana tvättstugor som beskrivits ovan skall brandvarnare installeras i både tvättstugan och korridoren utanför. Brandvarnarna ska vara nätanslutna och seriekopplade och kravet gäller även om korridoren är en egen brandcell samt oavsett om det förvaras brännbart material i korridoren eller inte.

Då brandvarnare är relativt billiga i förhållande till de värden som kan räddas anses kravet motiverat. Kravet på brandvarnare styrks även av en dom tagen av kammarrätten i Göteborg, angående ett överklagande av ett föreläggande beslutat av Räddningstjänsten Syd.