

 Räddningstjänsten Väst		Tillsynsplan 2018	
Upprättad: 2017-12-18 Klaus Heinsvig	Reviderad:	Internt nr: 27-20	Giltigt t.o.m: 2018-12-31
Beslutad: 2017-12-18 Jan Sjöstedt		Version: 1.0	Målgrupp: Internt/externt

1. Inledning

Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till Handlingsprogrammet och avser hur tillsynen som kommunen utövar över den enskilde enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2-4 § och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska bedrivas i Varbergs och Falkenbergs kommuner.

2. Tillsynsverksamheten

2.1 Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §

Omfattning

Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader, anläggningar och verksamheter för att säkerställa ett skäligt brandskydd. Vid kontroll av brandskyddet beaktas verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt om befintlig skyddsnivå är skälig.

Tillsyn kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter, byggnader eller anläggningar. Där verksamhet bedrivs kvälls- och/eller nattetid kommer tillsyn att genomföras även vid dessa tidpunkter.

Planering

Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar. Dessa redovisas under rubriken ”Planerad tillsyn under 2018”.

Tillsyn kan också utföras på förekommen anledning:

- Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd.
- Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
- Tillsyn vid tips, kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet.
- Tillsyn vid speciella händelser eller evenemang (händelsebaserad tillsyn).
- Tillsyn på grund av att vi sett allvarliga brister vid någon typ av våra kvälls-, trygghets-, eller säkerhetsbesök. Det kan exempelvis vara på campingar, badplatser, fritidsgårdar, olika typer av bostäder och så vidare.

Genomförande

Om verksamheten saknar, eller har stora brister, i det systematiska brandskyddsarbetet eller om det finns byggnadstekniska brister som vid en brand *uppenbart* påverkar personsäkerheten kan en **uppföljningstillsyn bokas in**. Om bristerna inte är åtgärdade vid uppföljningstillsynen, eller om det finns brister sedan tidigare tillsyner som inte är åtgärdade, ska ett **föreläggande** utfärdas. Föreläggande kan även utfärdas direkt om det uppmärksammas *större* brister. Vid *mindre* brister i

brandskyddet accepteras att verksamheten skickar in ett intyg om att bristerna är åtgärdade. Vid *allvarliga* brister bör andra alternativ övervägas.

2.2. Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 3 §

Omfattning

Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderätts-havaren skyldig att lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av att de byggnader, anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av Statens räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), inkommer med skriftlig redogörelse inom angiven tid, samt att innehållet är korrekt.

Genomförande

Tillsyn utförs genom uppföljning av inkomna redogörelser. Tillsyn görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att nya skriftliga redogörelser begärs in.

2.3 Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §

Omfattning

Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. De farliga verksamheter som finns i Varbergs och Falkenbergs kommuner är Marenor, Lahall, Ringhals, Södra Cell, Getteröns flygfält, Falkenbergs Terminal, Torsåsen kyckling AB, Sia Glass och sammanlagt sex bergtäkter. En del av verksamheterna har även skyldigheter kopplat till lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen).

Planering och genomförande

Målet är att genomföra tre tillsynsbesök årligen på farliga verksamheter. Ambitionen är att hålla en relativt hög tillsynsfrekvens på farliga verksamheter i jämförelse med övriga objekt på grund av deras potential att orsaka allvarlig skada på människor eller miljö. Till viss del sker samtillsyner med länsstyrelsen som genomför tillsynsbesök enligt Sevesolagstiftningen.

2018 genomförs tillsyn på Torsåsen kyckling AB, Marenor och Sia Glass. Tillsynen utförs genom granskning av anläggningens riskanalys samt kontroll av de särskilda krav som ställs på dessa anläggningar.

2.4 Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Omfattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor görs avseende hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.

Planering

Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens arbete med säkerheten och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av hanteringsställen, så kallade tematillsyner.

Planerad tillsyn enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor görs i första hand i samband med tillsyn av 2 kap 2§ lag om skydd mot olyckor. Särskild tillsyn enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan även utföras på förekommen anledning:

- Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
- Tillsyn vid tips, kännedom eller misstanke om brister i hanteringen.

3. Faktorer som styr urvalet av planerade tillsyner

- Stor risk för, eller stora konsekvenser vid brand.
- Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa brandskyddet.
- Erfarenheter från bränder och utförda brandutredningar.
- Erfarenheter från tidigare tillsyner.
- Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet.
- Verksamheter eller byggnader med särskilda myndighetskrav (exempelvis vårdanläggningar, hotell, samlingslokaler, farlig verksamhet).
- Inte inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i densamma.
- Tillstånd att hantera fyrverkeri.

3.1 Planerad tillsyn 2018

Under 2018 ska 175 stycken tillsynsbesök genomföras enligt nedan upplägg.

Lag om skydd mot olyckor

För att bättre och enklare kunna planera, inhämta kunskaper samt stödja de som omfattas har Räddningstjänsten Väst årliga teman. 2018 års tema är industrier och vårdanläggningar. Utöver tematillsynerna sker kontinuerlig tillsynsverksamhet på olika objektstyper i kommunerna.

De årliga temana bestäms inför varje år. Syftet med temana är att samla kunskaper och utifrån olika parametrar inrikta tillsynerna till en jämn och känd nivå. I första hand samordnas tillsynerna på objekt med brandfarlig gas eller vätska med ordinarie tillsynsbesök kopplat till 2 kap 2 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Inför tematillsynerna bjuds berörda verksamhetsägare in till en kunskapshöjande aktivitet, där information ges om vilka krav som gäller på brandskyddet, vilka risker som är vanliga i den typen av verksamheter med mera.

Övriga

Under 2018 planeras tillsyn på följande verksamheter:

- Nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte kan antas vara ringa.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Under 2018 planeras tillsyn på följande verksamheter:

- Försäljningsställen med tillstånd för hantering av explosiva varor (fyrverkerier).
- För övriga verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara genomförs tillsyn i samband med att tillstånden går ut och ska förnyas.